

N°	F. Revisión	F. Notif.	País Notif.	Fuente	Producto	País origen	Fábrica	Marca	Modelo	Foto	Defecto o Riesgo	Link General	Link Producto
1	07-10-2020	25-09-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	20 gömbből álló hálózatról működő lampionfűzér	-----		El cable es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la alargadera del cable permite la inserción de clavijas de un solo polo. El producto no está protegido contra la humedad, pero se recomienda su uso en exteriores. El cable puede sobrecalentarse, provocando quemaduras o incendios. El agua puede penetrar en el producto o el usuario puede tocar partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01257/20&Inges
2	07-10-2020	25-09-2020	Hungría	European Commission	Secador de Pelo	China	-----	SKEY	F350		La distancia entre el calefactor y la rejilla de seguridad es inferior a la requerida. El usuario puede tocar las partes activas y recibir un choque eléctrico. El producto incumple la Directiva sobre baja tensión y la norma europea pertinente EN 60335.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01259/20&Inges
3	07-10-2020	25-09-2020	Hungría	European Commission	Secador de Pelo	China	-----	PluieSoleil	CF-JXZ		El cable no está correctamente anclado. El usuario puede tocar partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque eléctrico. El producto incumple la Directiva sobre baja tensión y la norma europea pertinente EN 60335.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01263/20&Inges
4	07-10-2020	25-09-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	SOMOGYI ELEKTRONIC	KIF 100		Las luces de los portátiles pueden girar fácilmente. Si hay un cortocircuito en las bombillas giratorias, las luces pueden recalentarse y provocar quemaduras o incendios. Además, las dimensiones de la clavija plana no son adecuadas. Por consiguiente, el usuario puede tocar partes activas cuando conecta la clavija a la red eléctrica y recibir un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la norma europea pertinente	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=11/00078/20&Inges
5	07-10-2020	18-09-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	Pm series	Lampki Choinkowe Diody / LED karácsonyfa fényei		El cable no está correctamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. Las dimensiones de la clavija de alimentación son sustancialmente inferiores a las exigidas. El cable puede sobrecalentarse, provocando quemaduras o incendios. El usuario puede tocar partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la norma europea	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01237/20&Inges
6	07-10-2020	18-09-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	SMD STELLA CADENTE	MS-30SMD		El cable no está correctamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la alargadera del cable permite la inserción de clavijas de un solo polo. El cable puede sobrecalentarse, provocando quemaduras o incendios. El usuario puede tocar partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la norma europea	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01238/20&Inges
7	07-10-2020	18-09-2020	Reino Unido	European Commission	Lámpara de piso	China	-----	Neptune	CHE-LAM-FLO-NI		Los cables y el material de aislamiento están dañados por un uso repetido, lo que hace que las partes accesibles se conviertan en activas. A continuación, los usuarios pueden recibir un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01252/20&Inges
8	07-10-2020	18-09-2020	Reino Unido	European Commission	Lámpara de escritorio	China	-----	Neptune	CHE-LAM-FLO-REA-NI		Los cables y el material de aislamiento están dañados por un uso repetido, lo que hace que las partes accesibles se conviertan en activas. A continuación, los usuarios pueden recibir un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01253/20&Inges
9	07-10-2020	18-09-2020	Reino Unido	European Commission	Lámpara de mesa	China	-----	Neptune	MIL-LAM-DES-NI		Los cables y el material de aislamiento están dañados por un uso repetido, lo que hace que las partes accesibles se conviertan en activas. A continuación, los usuarios pueden recibir un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main_weeklyOverview&web_report_id=10000013&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=nt-viewProduct&reference=12/01254/20&Inges

10	09-10-2020	16-09-2020	Estados Unidos	CPSC	Generador eléctrico	China Vietnam	-----	Westinghouse	WGen5300DFV iGen4500DF		Los generadores portátiles retirados del mercado pueden tener fugas de combustible, lo que representa un riesgo de incendio y quemaduras.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/MWE-Investments-Recalls-Westinghouse-Portable-Generators-Due-to-Fire-Hazard
11	07-10-2020	11-09-2020	Irlanda	European Commission	Termo Eléctrico	Irlanda	-----	Dimplex	ECS210HP40A-580 (Reino Unido e Irlanda), ECS150HP40A-580 (solo UK), ECS180HP40A-480 (solo en el Reino Unido), ECS250HP40A-580 (Reino Unido e		Un relé situado en la parte delantera del producto, utilizado para encender y apagar el calentador de inmersión, puede ser defectuoso. Como consecuencia de ello, el relé podría sobrecalentarse y aumentar el riesgo de incendio.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000011&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000011&Year=2020&Inges
12	09-10-2020	09-09-2020	Estados Unidos	CPSC	Parrilla a gas	China	-----	Royal Gourmet	GG2004, GG2005 y GG2006		La manguera reguladora de plástico de la parrilla puede derretirse e incendiarse, lo que representa un peligro de incendio.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/Royal-Gourmet-Recalls-Deluxe-Gas-Grills-Due-to-Fire-Hazard-Sold-Exclusively-at-Wayfair.com
13	07-10-2020	04-09-2020	Polonia	European Commission	Hervidor	China	-----	Lucznik	WK 1800 S		El aislamiento del cable de alimentación puede dañarse fácilmente, dejando partes activas accesibles para el usuario. Por consiguiente, el usuario puede recibir un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la norma europea pertinente EN 60335-2-15.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000010&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000010&Year=2020&Inges
14	07-10-2020	04-09-2020	Reino Unido	European Commission	Ventilador	China	-----	Fcmila	DZ0152-1		La resistencia eléctrica del producto no es suficiente. Por consiguiente, las partes accesibles pueden pasar a estar activas y el usuario puede recibir un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000010&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000010&Year=2020&Inges
15	09-10-2020	02-09-2020	Estados Unidos	CPSC	Lámpara de escritorio	China	-----	LEDU	L283MB		La cinta que se utiliza para contener los componentes de los cables dentro de la carcasa de la lámpara puede sobrecalentarse y derretirse, lo que representa un riesgo de quemaduras.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/Advantus-Recalls-Fluorescent-Computer-Task-Lamps-Due-to-Burn-Hazard
16	06-10-2020	28-08-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	LED DECORATIVE LIGHTS	-----		El cable no está adecuadamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la base de cable alargadora permite la inserción de un solo poste. El producto no está protegido contra la humedad, sino para uso en exteriores. El cable podría sobrecalentarse, quemaduras o incendio. El agua podría penetrar en el producto o entrar en contacto con partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque eléctrico. El cable no está adecuadamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la base de cable alargadora permite la inserción de un solo poste. Las dimensiones de la clavija de alimentación son básicamente inferiores a las exigidas. El producto no está protegido contra la humedad, sino para uso en exteriores. El cable podría sobrecalentarse, con quemaduras o incendio. El agua podría penetrar en el producto o	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000009&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000009&Year=2020&Inges
17	06-10-2020	28-08-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	LED FÉNYFÜGGÖNY	Piros 1,2 x 1,4 m 84 db		El cable no está adecuadamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la base de cable alargadora permite la inserción de un solo poste. Las dimensiones de la clavija de alimentación son básicamente inferiores a las exigidas. El producto no está protegido contra la humedad, sino para uso en exteriores. El cable podría sobrecalentarse, con quemaduras o incendio. El agua podría penetrar en el producto o	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000009&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000009&Year=2020&Inges
18	06-10-2020	28-08-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	LED FÉNYFÜGGÖNY	kék 2 x 1,5 m 100 db		El cable no está adecuadamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la base de cable alargadora permite la inserción de un solo poste. Las dimensiones de la clavija de alimentación son básicamente inferiores a las exigidas. El producto no está protegido contra la humedad, sino para uso en exteriores. El cable podría sobrecalentarse, con quemaduras o incendio. El agua podría penetrar en el producto o	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000009&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000009&Year=2020&Inges

19	07-10-2020	28-08-2020	Polonia	European Commission	Alargador	China	-----	ORNO	OR-AE-1313/W/3M		Durante su uso, el producto puede sobrecalentarse. Por consiguiente, el usuario puede sufrir quemaduras./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea CEI 60884-1.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
20	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	-----	-----	-----	90L LED fény-fa		Los cables no están adecuadamente anclados y demasiado finos. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. El cable podía sobrecalentarse, quemar al usuario o provocar un incendio. Un usuario puede tocar las partes activas y sufrir un choque eléctrico. El producto no está protegido contra la humedad, sino para uso en exteriores./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
21	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	China	-----	MERRY CHRISTMAS	HL100, XM-LED1-100C		El cable no está adecuadamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles tienen un aislamiento inadecuado. La estructura de la base de cable alargadora permite la inserción de un solo poste. El producto no está protegido contra la humedad, sino para uso en exteriores. El cable podía sobrecalentarse, quemar al usuario o provocar un incendio. El agua podría penetrar en el producto o entrar en contacto con partes activas accesibles, lo que puede provocar un	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
22	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Guimalda LED	-----	-----	Konstsmide	5303-100		El cable no está bien anclado. El usuario puede tocar partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque eléctrico./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
23	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Lámpara portátil LED	China	-----	XINGFENGDENGJU	XF-5801, J00856 (en una etiqueta)		La sección transversal del cargador es demasiado pequeña y los cables pueden sobrecalentarse. La parte plástica de la clavija integrada de la luminaria es combustible. Las dimensiones de la toma de corriente y la clavija plana no son adecuadas. El aislamiento del puerto USB es inadecuado. Las partes activas pueden ser accesibles sin necesidad de herramientas. Por lo tanto, el usuario puede sufrir quemaduras, recibir un choque eléctrico o provocar un	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
24	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Lámpara portátil LED	China	-----	LEI HU	40382, LH-8818		Los cables dentro del cable de alimentación son demasiado finos y pueden sobrecalentarse durante su uso. La parte plástica de la clavija integrada de la lámpara es de material combustible. El aislamiento y el tamaño de las espigas de la clavija de alimentación y del conector de salida son inadecuados, dejando accesibles partes activas. Las partes activas pueden ser accesibles sin necesidad de herramientas. Por lo tanto, el usuario puede sufrir	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
25	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Lámpara portátil LED	China	-----	QJ	QJ-828T		Los cables dentro del cable de alimentación son demasiado finos y pueden sobrecalentarse durante su uso. La clavija y el aislante del conector de salida son inadecuados y el aislamiento del puerto USB es inadecuado, dejando accesibles partes activas. Las partes activas también podrían ser accesibles sin el uso de ninguna herramienta. Por lo tanto, el usuario puede sufrir quemaduras, recibir un choque eléctrico o provocar un incendio./el producto no	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000008&Year=2020&Inges
26	06-10-2020	21-08-2020	Hungría	European Commission	Lámpara portátil LED	China	-----	TM	T-5800H (en el embalaje), J00855 (en una etiqueta)		El aislamiento eléctrico es inadecuado y las distancias de aislamiento/lineas de fuga entre los circuitos primario y secundario accesibles no son suficientes y el usuario puede recibir una descarga eléctrica. El recinto del producto es inflamable, lo que puede provocar un incendio./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60950-1.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Inges
27	06-10-2020	14-08-2020	Dinamarca	European Commission	Cargador de celular	China	-----	USB Wall charger	4585_MKTO		El aislamiento eléctrico es inadecuado y las distancias de aislamiento/lineas de fuga entre los circuitos primario y secundario accesibles no son suficientes y el usuario puede recibir una descarga eléctrica. El recinto del producto es inflamable, lo que puede provocar un incendio./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60950-1.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Inges	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Inges

28	06-10-2020	14-08-2020	Polonia	European Commission	Lámpara de mesa	China	-----	Markslojd	105792		El producto es atractivo para los niños y no se suministra con un transformador seguro de baja tensión (MBTS). En caso de que se rompa la lámpara, las partes activas pueden llegar a ser accesibles. Un niño puede tocar y provocar un choque eléctrico. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Ingeses
29	06-10-2020	14-08-2020	Polonia	European Commission	Lámpara de mesa	China	-----	Markslojd	105311		El producto es atractivo para los niños y no se suministra con un transformador seguro de baja tensión (MBTS). En caso de que se rompa la lámpara, las partes activas pueden llegar a ser accesibles. Un niño puede tocar y provocar un choque eléctrico. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598. La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente, los conductores de los cables son demasiado finos, la distancia entre la clavija y la primera lámpara o el portalámparas es demasiado corta y la protección contra el agua no es suficiente. Esto puede aumentar el riesgo de choque eléctrico o de incendio. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000007&Year=2020&Ingeses
30	24-09-2020	07-08-2020	Eslovaquia	European Commission	Guimalda LED	China	-----	LICE BRASIL	27640, ZSD00		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente, los conductores de los cables son demasiado finos, la distancia entre la clavija y la primera lámpara o el portalámparas es demasiado corta y la protección contra el agua no es suficiente. Esto puede aumentar el riesgo de choque eléctrico o de incendio. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses
31	24-09-2020	07-08-2020	Eslovaquia	European Commission	Guimalda LED	-----	-----	100 LED LIGHTS	KR-001		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente, los conductores de los cables son demasiado finos, la distancia entre la clavija y la primera lámpara o el portalámparas es demasiado corta y la protección contra el agua no es suficiente. Esto puede aumentar el riesgo de choque eléctrico o de incendio. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses
32	24-09-2020	07-08-2020	Eslovaquia	European Commission	Guimalda LED	China	-----	Veselé Vánoce / Merry Christmas	QL2095		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente, los conductores de los cables son demasiado finos y la protección contra el agua no es suficiente, lo que puede provocar choque eléctrico o incendio. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses
33	24-09-2020	07-08-2020	Alemania	European Commission	Alargador	China	-----	Anti-static Power Socket	BKL-04		El producto carece de puesta a tierra como falta el conductor a tierra. No obstante, un aparato que esté conectado a tierra podrá conectarse al dispositivo y, por tanto, no estará puesto a tierra. El usuario puede tocar partes activas y recibir una descarga eléctrica. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000006&Year=2020&Ingeses
34	21-09-2020	31-07-2020	Reino Unido	European Commission	Lámpara LED	China	-----	LED C37 Candleabra Bulb Non-Dimmable (6-pack)	HB-LZ06		El producto puede desmontarse sin herramientas específicas y el usuario puede acceder fácilmente a partes activas y recibir una descarga eléctrica. /el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y de las normas europeas pertinentes EN 62560 y EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000005&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000005&Year=2020&Ingeses
35	24-09-2020	31-07-2020	Polonia	European Commission	Adaptador	China	-----	Travel Adapter Plug with Safety Shutter	EUR-UK 9625 (PLP 24A)		Es posible la inserción en un solo polo, o la inserción parcial de una clavija en el adaptador. El usuario puede tocar el polo libre restante y recibir una descarga eléctrica. /el producto no cumple las normas pertinentes CEI 60884-1 e IEC 60844-2-5.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000005&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000005&Year=2020&Ingeses
36	24-09-2020	31-07-2020	Reino Unido	European Commission	Alisador de Cabello	China	-----	One Step	SM-5250		La protección contra el calor del producto es insuficiente. Por lo tanto, el producto podría sobrecalentarse y algunas partes del mismo podrían derribarse o incluso incendiarse durante su uso normal, aumentando el riesgo de quemaduras o de incendio. La resistencia del cable de alimentación es demasiado fuerte. En consecuencia, el cable de alimentación podría sobrecalentarse durante su uso, aumentando el riesgo de quemaduras. /el producto no cumple los	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000005&Year=2020&Ingeses	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000005&Year=2020&Ingeses

37	08-10-2020	30-07-2020	Estados Unidos y Canadá	CPSC	Chimenea a gas	Canadá	Miles Industries Ltd.	Valor H5	1150ILP y 1150JLP		El encendido retardado debido a la degradación del piloto puede hacer que el gas en la chimenea se acumule antes del encendido del quemador. Cuando se produce la ignición, puede hacer que la ventana de vidrio se rompa, presentando riesgos de quemaduras y laceraciones.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/Miles-Industries-Recalls-Gas-Fireplaces-Due-To-Burn-and-Laceration-Hazards-Recall-Alert
38	08-10-2020	28-07-2020	Estados Unidos y Canadá	CPSC	Caldera a gas	Bélgica	Burnsen SA	Prestige	Ver en página web		Los gases de combustión pueden escapar de las calderas de gas si el adaptador de ventilación no se vuelve a conectar de forma segura a la caldera después del mantenimiento o reparación, lo que representa un peligro de intoxicación por monóxido de carbono para los consumidores. El cable no está adecuadamente anclado y es demasiado fino. Los cables accesibles solo tienen un aislamiento básico y están en contacto con aristas vivas. El cable podía sobrecalentarse, quemar el usuario o provocar un incendio. El usuario puede tocar partes activas accesibles, lo que puede provocar un choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y de la norma europea pertinente EN 60598-1 y EN 60598-2-20.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/Triangle-Tube-Recalls-to-Repair-Gas-Boilers-Due-to-Risk-of-Carbon-Monoxide-Hazard-One-Death-Reported-In-Home-Remedy-May-Be-Delayed-Due-To-COVID-19-Restrictions
39	21-09-2020	24-07-2020	Hungría	European Commission	Guirnalda LED	China	-----	LED 100 BOMBILLAS / beltéri LED karácsonyi égősor	LED-GSK-100		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente y la distancia entre la clavija y la primera lámpara o el portalámparas es demasiado corta. Las distancias de aislamiento/linea de fuga entre los circuitos primario y secundario accesibles no son suficientes y el producto no está suficientemente aislado del agua. Esto puede provocar un aumento del riesgo de choque eléctrico al usuario o de incendio. El producto no cumple los	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es
40	21-09-2020	24-07-2020	Eslovaquia	European Commission	Guirnalda Luminosa	China	-----	-----	ART. N°531		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente y la distancia entre la clavija y la primera lámpara o el portalámparas es demasiado corta. Las distancias de aislamiento/linea de fuga entre los circuitos primario y secundario accesibles no son suficientes y el producto no está suficientemente aislado del agua. Esto puede provocar un aumento del riesgo de choque eléctrico al usuario o de incendio. El producto no cumple los	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es
41	21-09-2020	24-07-2020	Eslovaquia	European Commission	Guirnalda Luminosa	China	-----	-----	ART. N°410, PIN-PL7822786616		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente y la distancia entre la clavija y la primera lámpara o el portalámparas es demasiado corta. Las distancias de aislamiento/linea de fuga entre los circuitos primario y secundario accesibles no son suficientes y el producto no está suficientemente aislado del agua. Esto puede provocar un aumento del riesgo de choque eléctrico al usuario o de incendio. El producto no cumple los	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es
42	21-09-2020	24-07-2020	Eslovaquia	European Commission	Guirnalda LED	China	-----	50 LED VANOCNI SVETELNY RETEZ	LAG-50LED		La resistencia mecánica del dispositivo de mando no es suficiente y los conductores de los cables son demasiado finos. Esto puede aumentar el riesgo de choque eléctrico o de incendio. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma europea EN 60598.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es
43	21-09-2020	24-07-2020	Polonia	European Commission	Esmeriladora	China	-----	AL-FA	ALWG24		El producto puede funcionar sin fluido a través de este, pero carece del dispositivo de protección residual obligatorio. En consecuencia, si el líquido entra en contacto con partes activas, el producto no deja de funcionar y el usuario puede tocar partes activas, aumentando el riesgo de choque eléctrico. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre máquinas y las normas europeas pertinentes EN 60745-1 y EN 60745-2-3.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000004&Year=2020&lng=es
44	08-10-2020	23-07-2020	Estados Unidos y Canadá	CPSC	Guirnalda Luminosa	China	Willis Electric Co. Ltd., of Taiwan	Willis Electric Co.	W14N0126, W14N0127, W14N0148, W14N0149 y W14N0157		El controlador de pedal del árbol de Navidad puede sobrecalentarse, presentando un peligro de quemaduras.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/Willis-Electric-Recalls-Home-Accents-Holiday-Artificial-Christmas-Trees-Due-to-Burn-Hazard-Sold-Exclusively-at-Home-Depot
45	21-09-2020	17-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Kemei	Professional Pet Clipper		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado. Como consecuencia, una persona podría tocar la parte activa del adaptador y recibir una descarga eléctrica. El producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000003&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?view=main.weeklyOverview&web_report_id=10000003&Year=2020&lng=es

46	11-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Ondulador de Cabello	China	-----	-----	FRI-102		El aislamiento eléctrico es inadecuado y las distancias de aislamiento/lineas de fuga entre los circuitos primario y secundario son insuficientes.El usuario puede tocar partes activas y recibir una descarga eléctrica./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y las normas europeas pertinentes EN 60335-1 y EN 60335-2-23.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=12/01015/20&Ing=es
47	14-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Luz Nocturna	China	-----	Wax Warmer/night light	X00140NNZ2D		La bombilla puede desprenderse fácilmente de su zócalo, dejando accesibles partes activas.El usuario podría tocar las partes activas accesibles y recibir una descarga eléctrica./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y las normas europeas pertinentes EN 60335-1 y EN 60335-2-15.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=12/01019/20&Ing=es
48	14-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Proyector LED	China	-----	LED Flood Light Outdoor 50W	W805		El aislamiento eléctrico es inadecuado y las distancias de aislamiento/lineas de fuga entre los circuitos primario y secundario son insuficientes.El usuario puede tocar partes activas y recibir una descarga eléctrica./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y las normas europeas pertinentes EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60598-1, EN 60598-4 y EN 60598-5.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=12/01020/20&Ing=es
49	15-09-2020	10-07-2020	Rumania	European Commission	Alisador de Cabello	China	-----	PROMOZER	MZ-7046		El producto carece del manual de instrucciones obligatorio con las advertencias y precauciones para su uso seguro.Por lo tanto, el usuario es consciente de los riesgos potenciales, lo que aumenta el riesgo de quemaduras o de choque eléctrico si determinadas piezas están en contacto con el usuario o entran en contacto con el agua mientras se están utilizando./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y las normas europeas pertinentes EN	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=11/00063/20&Ing=es
50	15-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Alisador de Cabello	-----	-----	-----	-----		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado.Como consecuencia de ello, el adaptador puede sobrecalentarse causa quemaduras o provocar fuego.Una persona podría tocar la parte activa del adaptador y recibir una descarga eléctrica./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00093/20&Ing=es
51	16-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Alisador de Cabello	-----	-----	-----	-----		El producto se anuncia con un adaptador que no ofrece protección a los usuarios debido a la ausencia de un fusible.En el caso de una sobrecarga, el adaptador puede sobrecalentarse y provocar un incendio./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00095/20&Ing=es
52	16-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Kemei	-----		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado.Como consecuencia de ello, el adaptador puede sobrecalentarse causa quemaduras o provocar fuego./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00096/20&Ing=es
53	16-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Kemei	-----		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado.Como consecuencia de ello, el adaptador puede sobrecalentarse causa quemaduras o provocar fuego./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00097/20&Ing=es
54	16-09-2020	10-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	-----	-----		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado.Como consecuencia de ello, el adaptador puede sobrecalentarse causa quemaduras o provocar fuego./el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000002&Year=2020&Ing=es	https://ec.europa.eu/consumers/consafety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00099/20&Ing=es

55	08-10-2020	09-07-2020	Estados Unidos y Canadá	CPSC	Lámparas de pie	China	-----	RH	SKU 68270176ISTL		El interruptor de encendido / apagado de la lámpara puede sobrecalentarse, derretirse o incendiarse, lo que representa un peligro de incendio.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/RH-Recalls-Riveted-Mesh-Floor-Lamps-Due-to-Fire-Hazard-Recall-Alert
56	08-10-2020	08-07-2020	Estados Unidos	CPSC	Máquina para hacer pan	China	-----	Silvercrest	IAN 31996, IAN 304926, IAN 295433		La tapa de la máquina de hacer pan se puede energizar, lo que representa un peligro de descarga eléctrica.	-----	https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/ULI-US-Recalls-Silvercrest-Bread-Makers-Due-to-Electric-Shock-Hazard
57	09-09-2020	03-07-2020	Lituania	European Commission	Enchufe macho-hembra	-----	-----	-----	S 3-6		Las clavijas del producto son demasiado largas. Como resultado, las partes activas siguen siendo accesibles cuando el producto está enchufado a una toma de toma de corriente. Un usuario puede tocar y recibir una descarga eléctrica. El producto no está suficientemente protegido contra la sobrecarga. En consecuencia, podría sobrecalentarse durante su uso normal aumentando el riesgo de quemaduras o de incendio/ el producto no cumple las normas	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00934/20&lng=es
58	09-09-2020	03-07-2020	Rumania	European Commission	Alargador	China	-----	Start	SYL4254		Las espigas del producto son inadecuadas; en consecuencia, podrían sobrecalentarse durante su uso normal, con riesgo de quemaduras para el usuario o incendio. / el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma internacional CEI 60884.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00943/20&lng=es
59	09-09-2020	03-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Kemei	-----		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado. Como consecuencia, una persona podría tocar la parte activa del adaptador y recibir una descarga eléctrica. / el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00084/20&lng=es
60	09-09-2020	03-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Flyglobal	-----		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado. Como consecuencia, una persona podría tocar la parte activa del adaptador y recibir una descarga eléctrica. / el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00085/20&lng=es
61	09-09-2020	03-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Surker	SK-710		Recorte de pelo eléctrico (para el corte y el recortadora). De acuerdo con la inclusión en la lista, el producto se suministra con un adaptador, un conjunto de cabezas de afeitado, un peine y un cepillo de limpiar. El producto se vendió en línea, especialmente en Amazon.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00086/20&lng=es
62	09-09-2020	03-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Cheap4UK	Hair Clippers Men Professional Cordless Clippers		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado. Como consecuencia, una persona podría tocar la parte activa del adaptador y recibir una descarga eléctrica. / el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00087/20&lng=es
63	09-09-2020	03-07-2020	Reino Unido	European Commission	Máquina de cortar el pelo	-----	-----	Kemei	KM-5017		El producto se publica con un adaptador de calidad inferior para uso permanente con un aislamiento inadecuado. Como consecuencia, una persona podría tocar la parte activa del adaptador y recibir una descarga eléctrica. / el producto no cumple los requisitos de la Directiva sobre baja tensión y la correspondiente norma nacional BS 1363.	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=10000001&Year=2020&lng=es	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=NFO/00090/20&lng=es